

شرکت پترو پولاد پارس

((سازنده سازه های سبک و سنگین فلزی))



Petro Poulad Pars.Co

دستور عمل نحوه ارزیابی جوشکاران



فهرست مندرجات

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	۱- هدف
۲	۲- دامنه کاربرد
۳	۳- مسئولیتها
۴	۴- تعاریف
۵	۵- مراجع
۶	۶- روش کار
۷	۷- سوابق
۸	۸- پیوستها



۱- هدف

هدف از این دستور العمل کاری نحوه ارزیابی جوشکاران و روش‌های جوشکاری مطابق با مشخصات فنی پرتو و اطمینان از صحت آنها در مراحل ارائه خدمات بازرگانی می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد

این دستور العمل کاری برای کلیه جوشکاری‌هایی که به وسیله پیمانکاران انجام می‌شود کاربرد دارد.

۳- مسئولیتها

۱- مدیر امور اجرایی: مسئولیت نهایی تأییدهای جوشکاری پیمانکاران را توسط مدیران پرتو و بازرگان در ارائه خدمات بازرگانی به عهده دارد.

۲- مدیر پرتو: مسئولیت نحوه ارزیابی جوشکاران و روش‌های جوشکاری پیمانکاران را که توسط بازرگان انجام شده به عهده دارند.

۳- بازرگان: مسئولیت ارزیابی جوشکاران و روش‌های جوشکاری پیمانکاران را به عهده دارند.

۴- تعاریف

ندارد.

۵- مراجع

P710

۱-۵- روش اجرایی کنترل ارائه خدمات بازرگانی با کد شناسایی

AWS D1.1 - ASME SEC IX

۲-۵- استاندارد



۶- روش کار

۶-۱- نحوه ارزیابی جوشکاران و روشهای جوشکاری (فرمehای (PQR,WPS,WPQ با توجه به نیاز بر کنترل و بازرسی کیفیت کار جوشکاران و همچنین کسب اطمینان از روش جوشکاری انجام شده در هر طرح توسط پیمانکار ، بازرس موظف می باشد (با توجه به روشهای ارائه شده در استانداردهای مربوط به جوشکاری) نسبت به ارزیابی جوشکاران و روش جوشکاری پیگیری لازم را پسمايد.

۶-۲- بازرسی و ارزیابی قابلیت جوشکاران (WPQ)

در هر طرح و با پروژه جوشکاران معرفی شده از سوی پیمانکار جهت انجام جوشکاری های مختلف می باشد نسبت به انجام روش جوش مانند جوشهای گوشه (GROOVE) و شباری (FILLET) دارای قابلیت کافی باشند . و با توجه به روشهای جوشکاری ارائه شده (WPS) برای طرح و همچنین استانداردهای مربوطه (مانند

ASME SEC IX , AWS D1.1 موجود در آرشیو شرکت) نمونه جوش توسط جوشکار و زیر نظر بازرس مربوطه تهیه شده و توسط شرکت بازرسی به موسسات معتبر آزمایشگاهی جهت انجام تستهای مشخص شده در استانداردهای مربوطه ارجاع می شود . در این حالت پیمانکار می باشد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی جوشکار (WPQ) که می باشد مطابق یکی از استانداردهای ASME SEC IX , AWS D1.1 باشد اقدام و پس از کسب نتیجه از آزمایشگاه آن را به تایید بازرس مربوطه برساند . چنانچه جوشکار در انجام تست موفق نگردید، پیمانکار مجاز می باشد یکبار دیگر همان جوشکار را جهت انجام تست مجدد به بازرس معرفی نموده و مطابق با روش شرح داده شده قبلی اقدام نماید که چنانچه در این مرحله نیز جوشکار موفق نبود پیمانکار مجاز به استفاده از وی در جوشکاری قطعات نمی باشد مگر پس از گذراندن دوره های آموزشی و انجام تست مجدد در حضور بازرس و اخذ تایید از ایشان .

۶-۱-۲- نحوه ارزیابی جوشکاران در جوشکاری ورقها و با روش الکترود دستی (SMAW) مراحل ارزیابی و تایید جوشکارانی که با فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW) و ورقهایی با کلبه P.NO ها را غیر از P.NO های 6X,5X,2X را جوش می دهند به شرح زیر می باشد .

۶-۱-۱- تهیه نمونه تست : TEST PLATE

- حداقل طول تست پلیت ها باید ۱۵۲ میلی متر باشد



- ابعاد نمونه هایی که با پشت بند تهیه می شود مطابق شکل QW-469.1 و با دقیقاً مطابق WPS های تایید شده می باشد .
- به منظور گواهی کیفیت جوشکارانی که جوشهای نیمه نفوذی و با جوش فیلت انجام می دهند می توان از نمونه های دارای پشت بند استفاده نمود .
- ابعاد و مشخصات نمونه های بدون پشت بند مطابق QW-469.2 و با دقیقاً مطابق WPS تاییدشده می باشد .
- لبه های آماده سازی شده و پخت زده شده باید کاملاً تمیز و سالم بوده و قبل از شروع جوشکاری توسط بازررسی چشمی و ابعادی موردبازرسی قرار گیرد .
- ۶-۱-۲-۲- جوشکاری نمونه تست :
- روش جوشکاری : جوشکاری مطابق با دستور العملهای تهیه شده که توسط مدارک PQR تضمین کیفیت شده اند انجام می شود و کلیه الزامات آن ، باید رعایت گردد به غیر از اجرای دمای پیشگرمایی و الزامات مربوط به عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) .
- چنانچه دو یا چند جوشکار توسط یک نمونه تضمین کیفیت شوند در این صورت ضخامت لابه ای که توسط هر جوشکار جوشکاری شده و سایر موارد آن مطابق استاندارد ASME sec IX art QW-452 خواهد بود .
- متغیرهای اساسی تست جوشکار در جوشکاری ورها به روش الکترود دستی SMAW و بر اساس استاندارد ASME مطابق زیر است که در صورت تغییر هر یک از موارد زیر لازم است تست مجدد جوشکار به عمل آید :
- حذف پشت بند در جوشهای شیاری یک طرفه (جوشهای شیاری دو طرفه جزو جوشهای با پشت بند در نظر گرفته می شوند)
- تغییر دادن فلز پایه در صورتیکه P.NO آن تغییر کند
- تغییر دادن فلز پر کننده در صورتیکه F.NO آن تغییر کند
- تغییر در ضخامت جوش مطابق QW-452.1



- تغییر در وضعیت جوشکاری و چنانچه جوشکاری در وضعیت عمودی باشد تغییر در جهت جوشکاری کلیه وضعیتهای جوشکاری که با هر نمونه تست در یک وضعیت مشخص تضمین کیفیت می شود در جدول QW-461.9 مشخص شده است و بنابراین چنانچه جوشکار ورق در وضعیت های 4G, 3G, 2G, 2G تست شده باشد مجاز به جوشکاری ورق بصورت شیاری و یا فیلت در تمام وضعیت ها می باشد .
- کلیه موارد الزام شده در WPS باید رعایت گردد سنگ زنی بین پاسی و تمیز کاری بین لایه ای مطابق با WPS انجام می شود .

۶-۲-۳- بازرسی نمونه تست :

- قبل از شروع جوشکاری بازرس نسبت به بررسی اتصال و پخ های آماده سازی شده و تمیز بودن محل جوشکاری اقدام می نماید .
- نمونه تکمیل شده توسط بازرس مورد بازرسی چشمی فرار می گیرد و در صورت تایید به منظور انجام آزمون رادیوگرافی به آزمایشگاه ارسال می گردد گزارش تست رادیوگرافی توسط آزمایشگاه تهیه و به تایید بازرس می رسد.

۶-۴-۱- شرایط تست مجدد جوشکار

- چنانچه جوشکار در مرحله آزمون چشمی نمونه رد شده باشد نمونه تست دوباره باید تهیه و مورد بازرسی چشمی قرار گیرد .
- در صورت مردود بودن تست رادیوگرافی مجدد نمونه ای با طول حداقل ۱۵۲ میلی متر تهیه شود چنانچه نمونه تست تهیه شده دوباره مردود شود ، آن جوشکار مردود شده و تمام قطعاتی که توسط آن جوشکار جوشکاری شده اند

صورت کامل توسط آزمون رادیوگرافی مورد بررسی قرار می گیرند و نقاط معیوب باید توسط جوشکاری که دارای گواهینامه می باشد تعمیر گردد

- آموزش جوشکار : پس از آموزش و تمرین ، تست مجدد مانند اولین تست انجام می شود .

۶-۳- اعتبار گواهینامه :

گواهینامه جوشکاری که به مدت ۶ ماه یا بیشتر هیچ جوشکاری انجام نداده باشد منقضی میگردد .



در صورتی که به هر دلیلی جوشکار نتواند جوش با کیفیت و مطابق دستور العمل ایجاد کند گواهینامه او معتبر نخواهد بود.

۶-۴- تجدید گواهینامه :

در صورت انقضای گواهینامه جوشکار دوباره باید تست جوشکار به عمل آید .

۶-۵- فرم ثبت نتایج :

کلیه مشخصات جوشکار ، نمونه های تهیه شده ، روش جوشکاری و آزمون و در فرمی نظیر ۴ QW-48 استاندارد ASME SEC IX ثبت می شود .

۶-۶- بازرسی روشهای جوشکاری و تاییدیه آن (WPS , PQR) (WELDING PROCEDURE SPECIFICATION) WPS (معنای مشخصات روش جوشکاری و واژه PQR (PROCEDURE QUALIFICATION RECORD) (معنای تاییدیه جوشکاری می باشد که پیمانکار موظف است با توجه به انواع اتصالات موجود در نقشه ها روشهای جوشکاری مربوطه را نیز ارائه نماید .

این روشهای می باشد حداقل نیاز های شرح داده شده در استاندارد AWS D ASME SEC IX و با ۱.1 را شامل بوده و پس از آن با ارائه نمونه عملی روش جوشکاری (که با نظارت بازرس تهیه گردیده است) به آزمایشگاه معتبر ، نسبت به تهیه فرم تاییدیه روش جوشکاری (PQR) مطابق با استاندارد ASME SEC IX اقدام نماید . چنانچه نتایج آزمایش از سوی آزمایشگاه مورد تایید قرار گرفت بازرس موظف است فرم مربوطه را تایید و تصویر آن را به همراه روش جوشکاری مربوطه جهت اطلاع کارفرما و مشاور طرح به ایشان ارسال نماید در صورت رد شدن کیفیت روش جوشکاری پیمانکار موظف می باشد روش جدیدی را طرح و مراتب را مطابق با این دستور العمل کاری از ابتدا اجرا نماید .

۷- سوابق

- ۱- یک نسخه از این روش اجرایی در نزد مدیر امور اجرایی ، مدیر پروژه بازرسین نگهداری می شود .
- ۲- سوابق تایید صلاحیت جوشکاران نزد مدیران پروژه ها نگهداری می شود .



۸- پیوستها

F71013

۱-۸- فرم تایید صلاحیت جوشکار با کد شناسایی :

کد مدیریت : F71013

بازنگری : (+)

صفحه : از

تایید صلاحیت جوشکار

شرکت نترو بولاد دارس

(وابسته به کروه صنعتی فی رکس)

مشخصات جوشکار

مدت اعتبار گواهینامه

کد جوشکار:

نام جوشکار:

استاندارد مرجع

مشخصات فرایند جوشکاری

 SAW GMAW GTAW SMAW

روش جوشکاری

 Semiautomatic Automatic Manual

نوع جوشکاری

شماره : WPS

مشخصات فلز پایه و فلز پر کننده

متغیرهای فرایند جوشکاری

دامتہ پذیرش

مقادیر واقعی

دامتہ پذیرش

مقادیر واقعی

پشت بند

ضخامت فلز جوش

وضعیت جوشکاری

Backing Gas

نتایج آزمون

جنس ورق

ASME PNO

ضخامت ورق

قطر لوله

الکترودانیم جوش

F.NO

AWS NO

قطر مصرفی

نام آزمایشگاه :

شماره کد شناسایی نمونه در آزمایشگاه :

ملاحظات :

مردود

قبول

بازرسی چشمی - ظاهر جوش

آزمون التراسونیک

آزمون رادیوگرافی

شکست (جوش فلت)

ماکرو (جوش فلت)

سایز ساق جوش (جوش فلت)

سرعت جوشکاری

نتیجه تست

We certify that the statements in this record are correct that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirement of section IX of the ASME code

بازرس : (مهر و امضاء)

کنترل کیفی : (مهر و امضاء)