

شرکت پترو پولاد پارس

((سازنده سازه های سبک و سنگین فلزی))



بازرسی چشمی جوش



| | | |
|----|-------|----------------------------|
| ۱ | | بازرسی چشمی |
| ۱ | | ۱-۱- معرفی روش |
| ۱ | | ۱-۲- تجهیزات |
| ۸ | | ۳-۱- بازرسی قبل از جوشکاری |
| ۸ | | ۴-۱- بازرسی در حین جوشکاری |
| ۱۲ | | ۵-۱- بازرسی بعد از جوشکاری |



بازرسی چشمی

۱-۱- معرفی روش

بازرسی چشمی متداول ترین روش بازرسی غیرمخرب است که برای ارزیابی کیفیت قطعه جوش مورد استفاده قرار می‌گیرد. انجام آن ساده و هزینه آن نسبتاً پایین است، نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و اطلاعات مهمی در مورد تطابق با مشخصات مورد نظر به دست می‌دهد. بینایی خوب بازرس از ملزمات مهم این روش است.

بازرسی چشمی اولین مرحله بازرسی در هر یک از روش‌های غیرمخرب می‌باشد. این روش علاوه بر تشخیص عیوب، می‌تواند علائم مربوط به مشکلات احتمالی تولید در مراحل مختلف ساخت را تشخیص دهد و همچنین می‌تواند در برنامه‌های کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص صحیح و اصلاح عیوب یا اشکالات فرآیند می‌تواند موجب صرفه جویی عمدی در هزینه‌ها شود. با بازرسی چشمی دقیق قبل، در حین و بعد از جوشکاری می‌توان ۸۰٪ تا ۹۰٪ ناپیوستگی‌ها را قبل از نیاز به روش‌های NDT پرهزینه‌تر تشخیص داد.

۱-۲- تجهیزات


وسایل کمکی چشمی و انواع گیج‌ها گاهی برای تسهیل تشخیص عیوب و اندازه‌گیری ابعاد جوش یا عیوب موجود در جوش مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت انجام صحیح این نوع بازرسی، روشنایی محیط باید به اندازه کافی باشد که در این راستا ممکن است از وسایل جانبی جهت ایجاد نور کافی استفاده شود. اگر محل مورد بازرسی به طور مستقیم قابل مشاهده نباشد، بازرس می‌تواند از آینه، بورسکوب، چراغ قوه یا دیگر وسائل کمکی استفاده کند. در این موقع باید توجه شود که ذریبین پاucht اشتباه در تخمین اندازه عیوب نشود.

بازرسی قطعات جوش معمولاً شامل ارزیابی کمی و کیفی اتصال می‌شود. ابزارهای استاندارد متعددی جهت اندازه‌گیری هندسه اتصال و مونتاژ^۱، ابعاد جوش و پیش آمدگی، انحراف، و عمق Undercut مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیج‌های معمول در جوشکاری در شکل انشان داده شده‌اند. در برخی شرایط گیج‌های مخصوصی جهت اطمینان از حصول شرایط مورد نظر مورد نیاز است.


^۱- Fit-up



شناسایرها^۱ مانند پیرومترهای تماسی^۲ و مدادهای مومنی^۳ باید جهت اطمینان از دمای پیشگرم مناسب و دمای بین پاسی مناسب مورد استفاده قرار گیرند. جهت استفاده مناسب از ابزارهای کمکی چشمی و گیج ها باید بازرگان تحت آموزش درست قرار گیرد. [۱]



(A) Combination gage



(B) Fillet weld gage

شکل ۱: گیج های معمول مورد استفاده در بازرگانی چشمی [۱].

- آشنایی با انواع گیج های جوشکاری و نحوه کار با آن ها در بازرگانی ابعادی جوش ها
برخی از کاربردهای گیج های جوشکاری عبارتند از:
- ۱- کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
 - ۲- کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح
 - ۳- کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژ کاری آن ها

^۱- Contact Pyrometer

^۲- Crayons



- ۴- کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ یا جوشکاری
- ۵- کنترل ابعاد جوش های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
- ۶- کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آنها.

البته گیج های مورد استفاده بسیار متنوع می باشد، گاهی گیجی را برای یک منظور به کار می برد و گاهی نیز از گیج هایی که چندین کار می توانند انجام دهنند استفاده می شود. آنچه که مهم است دسترسی به اهداف فوق می باشد و باید در این راستا ابزار مناسب مربوطه را تهیه نمود [۲].

* انواع گیج های جوشکاری

۱. گیج Fillet


این گیج بیشتر برای اندازه گیری گرده های جوش با اندازه ۱/۸ تا ۱/۸ اینچ به کار می رود. این گیج ها همچنین تحدب و تقرع گرده های جوش را نیز اندازه گیری می کند [۲].

۲. گیج های چند منظوره

یک گیج چند منظوره قادر به انجام چندین اندازه گیری مانند اندازه گیری تحدب و تقرع جوش، گرده جوش و اندازه ریشه می باشد. از انواع آن می توان به گیج های AWS و Cambridge-type اشاره کرد [۲].

۳. گیج AWS

این گیج برای تعیین مشخصات جوش های گوشه ای و لبه ای کاربرد دارد. این گیج قادر به اندازه گیری ترانس تحدب و تقرع جوش ها که از قبل برای آن تعیین شده است، می باشد. این گیج همچنین قادر به اندازه گیری گرده های جوش نیز می باشد. در شکل ۲ روش های مختلف کار با گیج AWS نشان داده شده است [۲].



شکل ۲: چگونگی اندازه گیری مشخصات جوش با گیج AWS [۲].

۴. گیج Cambridge

این گیج چند منظوره قادر به اندازه گیری موارد زیر در واحدهای اینچ و میلی‌متر می‌باشد:

زاویه آماده سازی (-0°) -

اضافه فلز جوش -

عمق Undercutها -

عمق حفره^۱ -

اندازه ریشه -

ارتفاع گرده جوش -

عدم هم ترازی -


اندازه گلویی جوش گوشه ای -

^۱- Pitting



طول گرده جوش

در اشکال ۳ و ۴ تصاویر این گیج و روش های استفاده از آن نمایش داده شده است [۲].



شکل ۳: گیج های Cambridge [۲]




FILLET WELD THROAT




The small sliding pointer reads up to 20mm and $\frac{1}{2}$ in. In measuring throat thickness it is assumed that the fillet weld has normal root penetration.

UNDERCUT




The presence of undercut may be indicated by depressing the pointed finger into the groove. Where this feature must be accurately measured, a special depth gauge will need to be used.

ANGLE OF PREPARATION



This scale reads from 0° to 60° in steps of 5°. The angle is read against the chamfered edge of the segment.

MISALIGNMENT



The scale is used to measure misalignment of components by placing the edge of the gauge on the lower one and rotating the segment until the pointed finger contacts the higher piece.

FILLET WELD LEG LENGTH/EXCESS WELD METAL



The scale is used to read off these dimensions up to a maximum of 25mm and 1in.



شکل ۲: روش استفاده از گیج [۲]Cambridge



۵. گیج Hi-Lo

این گیج که گیج mismatch نیز نامیده می شود برای اندازه گیری هم ترازی داخلی اتصالات لوله به کار می رود. بعد از وارد کردن و قرار دادن گیج، پیچ انگشتی بسته و گیج درآورده می شود تا عدم هم ترازی معلوم شود.

این گیج می تواند برای اندازه گیری های زیر نیز به کار رود:

- عدم هم ترازی داخلی
- درز اتصال^۱
- ضخامت دیواره جوش [۲]
- آماده سازی



شکل ۵: گیج [۲]Hi-Lo

^۱- Fit-up



۳-۱- بازرسی قبل از جوشکاری

بازرسی فلز پایه قبل از انجام جوش می تواند شرایط منجر به ایجاد نقص ها را مشخص کند. پوسته ها، درزها، لایه ها یا دیگر شرایط نامناسب سطحی را می توان با بازرسی چشمی تشخیص داد. امکان مشاهده تورق صفحه ها روی لبه های برش نیز وجود دارد. ابعاد مورد نظر باید توسط اندازه گیری های مختلف مورد تأیید قرار بگیرند. همچنین باید نوع و رده فلز پایه مشخص گردد و اصلاحات مورد نیاز قبل از ادامه کار صورت پذیرد.

بعد از نصب قطعات در محل لازم برای جوشکاری، بازرس باید محل اتصال جوش را از نظر درز اتصال^۱، آماده سازی لبه ها و دیگر مواردی که ممکن است کیفیت جوش را تحت تأثیر قرار دهند، بررسی کند. به خصوص، بازرس باید شرایط زیر را برای تطابق با مشخصات مورد نظر بررسی کند:

۱- آماده سازی، ابعاد و تمیزی اتصال

۲- صحت ابعاد تسمیه های پشتیبان^۲، حلقه ها^۳ و یا ورودی های مصرفی

۳- جهت گیری^۴ و مونتاژ قطعاتی که باید جوش داده شوند.

۴- فرآیند و مواد مصرفی جوشکاری

۵- روش جوشکاری و تنظیمات دستگاهها

۶- دمای پیشگرم مشخص شده

۷- کیفیت مورد نظر جوش

گاهی بررسی مونتاژ جوش بی نظمی هایی در محدوده نظام نامه مشخص شده نشان می دهد. این موارد مهم بوده و برای ادامه مراحل بعدی باید به آن ها توجه شود. به عنوان مثال، اگر در مونتاژ یک جوش گوشه، درز اتصال مشاهده شود در حالی که در نظام نامه مورد نظر مشخص نشده، پایه مجاور جوش گوشه باید به اندازه درز اتصال افزایش باید [۱].

۴-۱- بازرسی در حین جوشکاری

در حین جوشکاری، بازرسی چشمی روش اولیه جهت کنترل کیفیت است. برخی از مراحل تولید که می تواند با این روش کنترل گردد عبارتند از:

¹-Root Opening

²-Backing strip

³- Rings

⁴- Alignment



۱- عملیات روی خالجوش‌ها.^۱

۲- کیفیت پاس ریشه و پاس‌های بعدی جوش

۳- دمای پیشگرم و دمای بین پاسی کافی

۴- ترتیب چوشکاری^۲

۵- تمیز کردن بین پاسی

۶- آماده سازی ریشه قبل از چوشکاری طرف دوم

۷- هماهنگی با دستورالعمل به کار گرفته شده

بحراتی ترین قسمت هر جوش پاس ریشه آن است زیرا بسیاری از ناپیوستگی‌های جوش در این قسمت رخ می‌دهند. بازرسی چشمی مناسب پاس ریشه باعث می‌شود تا بسیاری از ناپیوستگی‌ها در جوش نهایی حذف شوند. وضعیت بحراتی دیگر ریشه زمانی پیش می‌آید که عملیات روی طرف دوم در اتصال‌های دوگانه جوش^۳ مورد نیاز باشد. در این موارد، باید زدودن سرباره و دیگر بی-نظمی‌ها توسط تراشه برداری^۴، سوراخکاری قوسی یا سنباده زنی انجام گیرد. در زاتصال در حین انجام جوش در پاس ریشه باید مورد بررسی قرار گیرد و از مناسب بودن خال جوش، کلمپ‌ها یا Brace‌هایی که برای حفظ درزاتصال جهت نفوذ و جهت‌گیری مناسب اتصال قرار داده شده‌اند، اطمینان حاصل شود.

در بازرسی پاس‌های بعدی جوش، معمولاً روی شکل خط جوش و تمیزی بین پاسی تمرکز می‌شود. گاهی این کار با کمک استانداردهای کیفیت کاری انجام می‌شود. نمونه‌هایی از این استانداردها در شکل ۶ نشان داده شده است.

این استانداردها مقاطعی از اتصالات مشابه قطعات کار را نشان می‌دهند که در آن‌ها پاس‌های مختلف مشخص شده‌اند. هر پاس جوش مورد نظر را می‌توان با پاس مربوطه در استاندارد کیفیت کاری^۵ مقایسه کرد. یک نمونه کیفیت کاری فقط نشان دهنده شرایط ایده‌آل است و نمی‌تواند نشانگر شرایط واقعی کار باشد. به همین دلیل، باید ضرایب خطا برای تلرانس تولید در نظر گرفته شود.

¹- Tack weld

²- Sequence of Weld Process

³- Double Welding Joint


⁴- Chipping

⁵- Work Ship Standard



وقتی دماهای پیشگرم و بین پاسی مشخص می شود، باید دما، در زمان های مشخص به وسیله یک وسیله کنترل دمایی مناسب کنترل شود (مثلًا مداد شمعی یا پیرومتر). مقدار حرارت ورودی و ترتیب های مختلف هر پاس جوش را می توان جهت حصول خواص مکانیکی مورد نظر، محدوده تغییر شکل و یا هر دو تغییر داد.

برای اطمینان از کیفیت جوش در حین پیشرفت کار، هر پاس جوش باید به صورت چشمی توسط جوشکار کنترل شود تا بی نظمی های سطحی، مشخص و تمیز کاری سطحی کافی برای جلوگیری از ناخالصی های سرباره ای یا تخلخل انجام گیرد [۱].



شکل ۶ نمونه هایی از استانداردهای کیفیت کاری برای جوش های شیاری (بالا) و جوش های گوشه (پایین) [۱].



۱-۵- بازرسی بعد از جوشکاری

مواردی که بعد از جوشکاری توسط بازرسی چشمی باید بررسی شوند عبارتند از:

- ۱ ظاهر نهایی جوش
- ۲ ابعاد نهایی جوش
- ۳ مقدار جوش
- ۴ دقت ابعادی
- ۵ مقدار پیچیدگی^۱
- ۶ عملیات حرارتی بعد از جوش

در بیشتر کدها و مشخصات، نوع و اندازه ناپیوستگی‌های مورد انتظار جوش ارائه شده است.

بسیاری از ناپیوستگی‌های زیر، روی سطح جوش توسط بازرسی چشمی قابل تشخیص هستند:

- ۱ ترک‌ها
- ۲ Undercut
- ۳ همپوشانی
- ۴ ناخالصی‌های سرباره‌ای و تخلخل‌های قابل رویت
- ۵ پروفیل جوش غیرقابل قبول
- ۶ زبری وجوه جوش

برای تشخیص دقیق چنین ناپیوستگی‌هایی، سطح جوش باید به دقت از اکسید و سرباره تمیز شود. عملیات تمیزکاری باید به نحوی انجام شود که ناپیوستگی‌ها از دید پنهان نشوند. به عنوان مثال اگر یک چکش تراشه برداری برای حذف سرباره به کار می‌رود، اثر چکش می‌تواند ترک‌های ریز را از دید پنهان کند. Shot Blasting می‌تواند سطح فلز جوش نسبتاً نرم را پین کرده و عیوب موجود را پنهان کند.

دقت ابعادی قطعه جوش با روش‌های اندازه‌گیری معمولی تعیین می‌شود. هماهنگی اندازه جوش و تحدب و تقریر را می‌توان با استفاده از گیج مناسب مشخص کرد. اندازه جوش گوش در اتصالاتی که اجزای آن زوایای قائمه یا نزدیک به قائمه دارند، به صورت طول پایه‌ها تعریف می‌شود. با به کار گیری گیج‌های مختلف می‌توان تعیین کرد که آیا طول پایه در محدوده مجاز هست یا خیر و اینکه آیا تحدب بیش از حد وجود دارد یا خیر. در مواردی که اجزا دارای

^۱- Distortion



زوایای منفرجه یا حاده هستند ممکن است از گیج های مخصوص جهت اندازه گیری استفاده شود. برای جوش های شیاری، ارتفاع گرده باید مطابق با شرایط مجاز باشد. در موقعی که در نظام نامه یا دستورالعمل مشخص نشده باشد، بازرس می تواند با تکیه بر تجربه خود تصمیم بگیرد. ظاهر سطحی مورد نظر می تواند حالت های متنوعی داشته باشد. به طور عمومی، سطح جوش باید به صورتی باشد که در کد یا دستورالعمل ذکر شده است. می توان برای مقایسه ظاهر جوش از استانداردها یا جوش های نمونه که توسط سازنده تعیین شده و توسط خریدار نیز تأیید شده اند استفاده کرد. در برخی موارد که جوش بخشی از سطح نهایی است و در محصول به چشم می خورد، ظاهر خوب مطلوب است، بنابراین یک جوش صاف با اندازه یکنواخت مورد نیاز است. در یک نظام نامه ممکن است مقادیر جزیی Undercut، Undersize و تخلخل مجاز باشد. اما ترک، ذوب ناقص و چاله های انتهایی جوش پر نشده^۱ معمولاً مجاز نیست. Undercut، همپوشانی و پروفیل جوش نامناسب^۲، تحت بارگذاری محل ایجاد تمرکز تنش بوده و در این مناطق تحت بارگذاری سیکلی امکان ایجاد ترک وجود دارد.

برخی فولادها همچون A514 و A517 ASTM مستعد ترک خوردنگی با تأخیر^۳ هستند. کد مورد نظر این فولادها ممکن است قبل از بازرسی جوش در فولادهای حساس به ترک، تأخیر را توصیه کند.

وقتی عملیات حرارتی بعد از جوش توصیه شود، عملیات باید توسط بازرس بررسی و ثبت شود. موارد مهم جهت ثبت در عملیات حرارتی به شرح زیرند:

- ۱ سطحی که باید حرارت داده شود
- ۲ فرخ سرد و گرم کردن
- ۳ زمان و دمای نگهداری
- ۴ اندازه گیری دما و محل آن
- ۵ کالیبراسیون تجهیزات

در صورت کنترل کیفی جوش تنها بوسیله بازرسی چشمی، باید دقت زیادی وجود داشته باشد. ظاهر سطحی قابل قبول، دلیلی بر سالم بودن قطعه و معیار قابل اطمینانی برای سالم بودن

¹- Unfilled Crater

²- Improper Weld Profile

³- Delayed Cracking



جوش در زیر سطح نمی باشد. با این وجود، روش های مناسب بازرسی چشمی قبل و حین تولید می تواند ضریب اطمینان را نسبت به فرآیندهایی که فقط بازرسی نهایی می شوند افزایش دهد.[۱]



مراجع :

1. "Inspection", AWS Handbook, 7th edition, vol. 5, chap. 9
2. «بازرسی جوش»، جزوه آموزشی، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران.